

قسمتی از سوالات پرتکرار: هنر آموز ماشین های کشاورزی

(تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی)

- کدامیک از گزینه های زیر جزء ماشین آلات شستو شوی میوه و سبزیجات محسوب نمی شود؟

الف) ماشین شستشوی غوطه وری

☒ ب) ماشین شستشوی دورانی

ج) ماشین شست و شوی استوانه ای

د) ماشین شست و شوی تسمه ای

- رایج ترین نوع کلید دستی که در ماشین های کشاورزی استفاده می شود کدام است؟

الف) اهرمی

☒ ب) زبانه دار

ج) کنتاکتور

د) فیوز ها

- کدام گزینه به عنوان کلید محافظ در مدارهای الکتریکی شناخته میشود؟

☒ الف) رله حرارتی

ب) گرد و راست گرد

ج) طرفه

د) کلید مغناطیسی

- در کدام نوع از دستگاه های جوشکاری از پورت های با فرکانس بالا برای انتقال برق استفاده میشود؟

الف) ترانسفورماتور

ب) رکتیفایر

☒ ج) اینورتر

د) دینام

- کدام دستگاه جوش خود بهت نهایی مولد جریان الکتریسیته است و نیازی به منبع خارجی ندارد؟

الف) ترانسفورماتور

(ب) رکتیفایرها

(ج) اینور ترها

(د) دینام جوشکاری ☒

- بر روی رگلاتور گاز یا اکسیژن چند عدد فشارسنج برای کنترل فشار نصب میشود؟

(الف) ۲ عدد ☒

(ب) ۳ عدد

(ج) یک

(د) فشارسنج ندارند.

- در رابطه با شیلنگ هایی که گاز و اکسیژن را به مشعل منتقل میکنند، کدام جمله صحیح است؟

(الف) قطر داخلی شیلنگ اکسیژن بیشتر است.

(ب) شیلنگ گاز به رنگ آبی است.

(ج) شیلنگ اکسیژن به رنگ قرمز است.

(د) قطر داخلی شیلنگ اکسیژن کمتر و استحکام آن بیشتر ☒

- کدام مورد درباره استفاده از چکش برای صافکاری بدنه ماشین نادرست است؟

(الف) از حداکثر شدت برای ضربات چکش استفاده شود. ☒

(ب) ضربات باید به گونه ای باشد که چکش هنگام فرود آمدن روی ورق زاویه ۹۰ درجه ای نسبت به سطح ورق داشته باشد.

(ج) سر چکش از مرکز با سطح کار برخورد کند.

(د) ۲ و ۳ صحیح است.

- در لایه ی میانی رنگ آمیزی، معمولاً از چه نوع رنگدانه هایی استفاده میشود؟

(الف) رزین

(ب) رنگدانه های رنگین

(ج) رنگ دانه های ضد زنگ

(د) رنگ دانه های اضافی یا پر کننده ☒